



ATOMIC^{LAB}



Tomarse el tiempo de armado necesario, algunas piezas pueden ser frágiles.




ATOMIC^{LAB}

Respetar la posición de las piezas en las ilustraciones.




No ejercer fuerza para encastrarlas.




Lijar las "impurezas".


Este lado primero.
Deslizar.




ATOMIC^{LAB}

Deslizar los conectores hacia los lados para que puedan encastrar.






ATOMIC^{LAB}




Abrir y cerrar los
dedos lentamente para
ejercitar las uniones
hasta lograr un
movimiento fluido.




Rotar





ATOMIC^{LAB}







ATOMIC^{LAB}







ATOMIC^{LAB}





ATOMIC^{LAB}





ATOMIC^{LAB}

